



PROGRAMMA di MIGLIORAMENTO (Sede Centrale – Via Verdesca)

**programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza**

(Art. 28, *comma 2*, lettere c) e d), D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81)

a.s. 2023-2024

(Allegato al D.V.R.)

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof. Giuseppe MANCO

R.S.P.P. : Ing. Antonio SOZZO

Copertino lì 21/11/2023 Prot. N. 10743/2023

AGGIORNAMENTO NOVEMBRE 2023

Nel presente elaborato è riportato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; esso è stato definito, a conclusione del processo valutativo, in base alle criticità risultanti dalle verifiche dei requisiti di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, dei processi produttivi e delle attrezzature di lavoro.

Priorità di attuazione delle misure

La gamma di priorità di attuazione delle misure, di seguito riportata, è graduata in funzione della soglia di rischio.

Priorità di attuazione delle misure	Rischio
Priorità immediata	Rischio alto
Priorità adottabile nel breve termine	Rischio rilevante
Priorità adottabile nel medio termine	Rischio medio e moderato
Priorità adottabile nel lungo termine	Rischio basso

Luoghi di lavoro e processi produttivi

Nel presente paragrafo, relativamente ai luoghi di lavoro e ai processi produttivi, sono elencate le misure ritenute opportune per garantirne il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e le relative procedure di attuazione, con l'indicazione dei ruoli aziendali che vi debbono provvedere e delle priorità d'intervento.

SEZIONE TECNICA - Via Verdesca

INADEMPIENZE, PRESCRIZIONI E TEMPI DI ATTUAZIONE

	Situazione rilevata	Rischio	Tempi di attuazione (Priorità di attuazione delle misure)	Note
1	<p>Manutenzione infissi interni/esterni-porte REI Occorre migliorare la tenuta all'acqua degli infissi esterni, soprattutto quelli della zona dei corridoi ai vari piani e dei tunnel di collegamento con la zona laboratori. Alcune finestre nelle aule, risultano danneggiate nel sistema di apertura a ribalta e pertanto vanno manutenzionate per evitare che restino aperte. E' necesserario richiedere la manutenzione delle porte REI ai piani</p>	RILEVANTE	Entro 6 mesi	Obbligo a carico della Provincia, ente proprietario dell'immobile
2	<p>Manutenzione copertura Si segnala la necessità di provvedere alla pulizia degli imbocchi dei pluviali di scarico laddove è presente vegetazione infestante. E' necessaria una revisione generale dei giunti della guaina di protezione del lastricato solare per evitare l'ampliarsi di fenomeni di umidità da infiltrazioni. E' opportuno provvedere alla manutenzione delle superfici dei cls a vista che presentano fenomeni di disgregazione della parte superficiale con distacco di parti.</p>	ALTO	Entro 1 mese	Obbligo a carico della Provincia, ente proprietario dell'immobile

3	<p>Segnaletica di emergenza e segnalazione E' necessario integrare la segnaletica di sicurezza nell'edificio ed in particolare nelle aule dove in parte è stata rimossa. E' necessario installare apposita segnaletica per la modifica temporanea della via d'esodo dai corridoi secondo quanto previsto dal piano di emergenza</p>	ALTO	Entro 1 mese	Obbligo a cura dell' esercente dell'immobile (Dirigente scolastico)
4	<p>Misure Prevenzione incendi Verifica tenuta manichette e idranti (in particolare nel corridoio dei laboratori al 2^piano)</p>	ALTO	Entro 1 mese	Obbligo a carico della Provincia, ente proprietario dell'immobile
5	<p>Misure Prevenzione incendi: Manutenzione semestrale di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Porte REI ➤ Estintori portatili ➤ Sistema di allarme antincendio ➤ Impianto illuminazione emergenza ➤ Impianto rivelazione fumi ➤ Dispositivi di apertura alla semplice spinta (maniglioni antipánico). <p>Acquisizione della documentazione di avvenuta manutenzione. E' necessario installare una sirena di allarme nella zona laboratori. E' necessario ottenere il rinnovo del CPI del fabbricato principale per cui è stata inoltrata dalla Provincia di Lecce apposita SCIA antincendio. E' necessario richiedere alla Provincia di Lecce analoga documentazione di certificazione</p>			

	antincendio per il Palazzetto dello Sport che è stato risanato e utilizzato per le attività didattiche e istituzionali.			
6	<p>Mezzi di estinzione incendi</p> <p>E' necessaria l'integrazione degli estintori in alcuni ambienti per far fronte alle esigenze di inagibilità dell'impianto antincendio a idranti così come previsto nelle misure compensative per l'a.s. in corso.</p> <p>Occorre fare la revisione di tutti gli estintori disponibili.</p>	ALTO	Entro 1 mese	Obbligo a carico della Provincia, ente proprietario dell'immobile
7	<p>Adempimenti connessi al corretto utilizzo degli ambienti ai fini della sicurezza</p> <p>Occorre:</p> <ul style="list-style-type: none"> – verificare le condizioni di umidità per eventuali infiltrazioni di acque nel seminterrato della zona uffici e il distacco di intonaci e copriferri da travi e pilastri; <p>Al fine di non superare i quantitativi massimi consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – smaltire tutto il materiale cartaceo in eccesso dai depositi; – smaltire tutte le apparecchiature elettroniche ed elettriche in disuso dai depositi; – richiedere l'idoneità dei depositi adibiti al piano seminterrato ed eventualmente farli inserire nel progetto per il rilascio di Certificato di Prevenzione Incendi. <p>Inoltre è necessario:</p> <ul style="list-style-type: none"> – verificare periodicamente che gli addetti del SPP, periodicamente compilino il 	ALTO	Entro 1 mese	Obbligo a cura dell' esercente dell'immobile (Dirigente scolastico)

	Registro dei Controlli come loro affidato con apposita nomina			
8	Sistemi oscuranti Quasi tutti gli ambienti (aule e laboratori) risultano non adeguatamente protetti dal soleggiamento diretto e necessitano dell'installazione di idonei sistemi oscuranti di protezione	ALTO	Entro 1 mese	Obbligo a carico della Provincia, ente proprietario dell'immobile
9	Impianti di climatizzazione estivo/invernale Soprattutto nella zona laboratori al secondo piano (Laboratorio di Matematica e Laboratorio servizi del Terziario) in assenza di funzionamento dell'impianto di climatizzazione, le condizioni d'uso diventano di particolare stress per i lavoratori ai fini del rischio da agenti fisici, quali temperatura e umidità, secondo le prescrizioni del D.M. 81/2008. Occorre richiedere all'ente competente l'attivazione dell'impianto di climatizzazione in tutti i periodi dell'anno.	ALTO	Entro 1 mese	Obbligo a carico della Provincia, ente proprietario dell'immobile
10	Ispezione e controllo igienico-sanitario dei sistemi di condizionamento dell'aria, di ventilazione <ul style="list-style-type: none"> ● Occorre provvedere alla pulizia di tutte le griglie di immissione e ripresa e la sostituzione di quelle danneggiate ● Certificazione di sanificazione assente: sanificare tutti i locali 	ALTO	Entro 1 mese	Obbligo a carico della Provincia, ente proprietario dell'immobile
11	Nomina delle figure sensibili e partecipazione ai corsi di formazione per il conseguimento/aggiornamento degli attestati	ALTO	Immediato	Obbligo a cura del datore di lavoro (Dirigente scolastico) Per entrambe le sezioni Tecnico e Professionale

12	Verifica della compilazione del Registro dei controlli periodici da parte degli addetti	ALTO	Entro 1 mese	Obbligo a cura del datore di lavoro (Dirigente scolastico) Per entrambe le sezioni Tecnico e Professionale (Copertino e Carmiano)
13	Verifica al Radon Occorre predisporre la rilevazione dei livelli di Gas Radon in tutti gli edifici come previsto dalla L.R.	ALTO	Entro 1 mese	Obbligo a carico della Provincia, ente proprietario dell'immobile
14	Verifica del funzionamento delle lampade di emergenza Verifica da effettuare in tutti i locali	ALTO	Entro 1 mese	Obbligo a carico della Provincia, ente proprietario dell'immobile
15	Verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico A causa delle continue infiltrazioni dalle coperture e dagli infissi, è necessario procedere alla verifica dell'isolamento dell'impianto elettrico in quanto diverse tubazioni incassate o poste sopra parete contenenti cavi elettrici possono essere bagnate o umide.	ALTO	IMMEDIATO	Obbligo a carico della Provincia, ente proprietario dell'immobile
16	Verifica del contenuto minimo dell'armadietto del "pronto soccorso" - adeguare contenuto minimo al D.M. n. 388/15/07/03	ALTO	Entro 1 mese	Obbligo a cura del datore di lavoro (Dirigente scolastico)